

Vítejte

v Lenzing Biocel Paskov a.s.

Bezpečnostní instrukce pro EXKURZE

S 472 Příloha 7.4

06/2022

Před zahájením prohlídky závodu

Vstup do areálu

- Účast na exkurzi je umožněn pouze osobám starším 15 let
- Všechny osoby musí být řádně zaevidovány a proškoleny z těchto instrukcí
- Osoby jsou povinny dbát pokynů průvodce
- Osobám, které nedodržují bezpečnostní instrukce nebude umožněna účast na exkurzi
- Exkurze není vhodná pro osoby s pohybovým omezením, s astmatem či jiným obdobným příznakem nemoci

Před zahájením prohlídky závodu

Než opustíte správní budovu navštivte šatnu pro návštěvy

- V areálu platí povinnost nosit reflexní vestu a pevnou obuv s uzavřenou špičkou bez podpatku, nejlépe bezpečnostní obuv
- Dále je povinné nošení ochranné přilby a ochranných brýlí a další dodatečné OOPP dle pokynů průvodce
- Mobilní telefony si po dobu exkurze ponechejte uzamčeny v přidělených skříňkách v šatně
- Respektujte bezpečnostní značky a sdělení

Pohyb v areálu

Při chůzi v areálu

- Používejte stanovené cesty, chodníky, přechody atd.
- Přesvědčte se před vstupem do vozovky, zda nemůžete být ohroženi vozidly
- Po schodech se přidržujte zábradlí
- Nepoužívejte sluchátka s reprodukcí zvuku



PŘI CHŮZI
PO SCHODECH SE
PŘIDRŽUJ ZÁBRADLÍ

Zakázané činnosti

- Vykonávat aktivity, které nemají souvislost s Vaší návštěvou nebo pro kterou nemáte řádné povolení
- Je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky a vstupovat pod jejich vlivem do areálu.
- Vnášet do areálu jakýkoliv alkohol, omamné a jiné toxické látky, chemikálie, zbraně a jiné nebezpečné předměty
- Pohybovat se v areálu se psy nebo jinými zvířaty
- Pořizovat v areálu fotografie, zvukové nebo obrazové záznamy a to i pomocí mobilních telefonů a tabletů.



Požární ochrana

- Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru a dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm
- V případě požáru postupujte dle Požárních poplachových směrnic a pokynů průvodce
- **Účastníkům exkurze je v areálu závodu kouření zakázáno**



Nebezpečné látky

Mezi nebezpečné chemické látky v areálu patří:

- Oxid siřičitý SO₂ (kapalný, plynný)
- Ozón O₃
- Zemní plyn
- Sirovodík
- Metan
- Kyseliny a louhy
- Hořlavé kapaliny



Požární ochrana a nebezpečné látky

V případě havárie


- Nepřibližujte se k místu havárie a zachovejte klid
- Co nejrychleji opusťte okolí havárie
- Po nahlášení havárie zbytečně nezatěžujte telefonní linky
- Použijte přidělené prostředky pro ochranu dýchacích cest
- Dbejte pokynů příslušníků zasahujících složek





Havarijní signály

Průvodce vás navede
k nejbližšímu místu
shromaždiště osob.

Všeobecná výstraha




Požární poplach



Plynový poplach

Vyhlašuje dispečer HZSP pomocí el. sirény hlášením doplněným v případě II. a III. stupně poplachu varovným signálem „všeobecná výstraha“



První pomoc

- Všechny úrazy, nehody, skoronehody a nebezpečná jednání musí být hlášeny průvodci nebo jiné osobě, která za exkurzi zodpovídá

Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba	155 a 112
HZS podniku	+420 558 462 333
Dispečink	+420 558 462 222



Ostraha areálu

Areál Lenzing Biocel Paskov je střežen

- Jsou prováděny tyto úkony související s ostrahou:
 - Ostraha objektů
 - Kontrola totožnosti osob
 - Kontrola vnášených/vynášených, dovážených/vyvážených materiálů

Monitorovány jsou zejména

- vstupy a vjezdy do areálů
- výrobní prostory
- venkovní prostory kolem oplocení areálů a páteřní komunikace





Děkujeme

**za Vaši
pozornost!**